

Anschluss des Schnittstellenwandlers 99szksu an eine USB-Schnittstelle:

Beenden Sie zunächst alle laufenden Anwendungen auf dem PC.

Der Regler wird mit dem mitgelieferten USB- Schnittstellenadapter an den PC angeschlossen. Nach Erscheinen der Windows- Meldung "neue Hardware gefunden..." wählen Sie von der mitgelieferten Treiber- CD Ihrem Betriebssystem entsprechend den jeweiligen Ordner. Zur Verfügung stehen Win2000_XP_XP64, Win98_ME und Windows7_Vista.

Wählen Sie im Windows- Dialog die Installation von der CD.

Durch die Treiberinstallation wird der USB- Schnittstellenadapter in der Windows- Systemebene als zusätzlicher COM- Port eingerichtet.

Während der Treiberinstallation wird die gewünschte COM- Port- Nummer abgefragt. Die Schnittstellensoftware WINPKS unterstützt die COM-Ports 1 bis 99.